
VU AU LABORATOIRE – VU AU LABORATOIRE – VU AU LABORATOIRE


Un aménagement pratique pour certains oscilloscopes

par Jean POUZACHE
Aide technique de laboratoire
Lycée Perier - 13008 Marseille

INTRODUCTION

Lors de l'utilisation de l'oscilloscope type OX 710 C et D, il est très fréquent que celui-ci s'affaisse sur lui-même et cette chute endommage le plastique où est logée la douille que reçoit la fiche BNC. Le plastique casse, n'est pas réparable aisément et il faut alors remplacer toute la partie basse de l'oscilloscope.

Pour éviter ce problème, qui se produit souvent après quelques manipulations effectuées par les élèves, nous proposons un aménagement pratique qui consiste en un verrouillage du support. On trouvera ci-dessous les indications nécessaires à la réalisation de cet aménagement.



Verrouillage du support de l'oscilloscope type OX 710 C et D.

VU AU LABORATOIRE – VU AU LABORATOIRE – VU AU LABORATOIRE

