

## **S.O.S.**

---

Ayant constaté des anomalies de fonctionnement (régulation de tension) sur un générateur Rabine (type E2 TL, 1 600 W, SC 30 ou M 67 45), je cherche en vain à le faire réparer. La société constructrice n'existe plus ; sans plans, mes collègues du Lycée technique n'osent rien entreprendre. Je ne me résigne pas à abandonner un appareil qui, malgré certains défauts, m'a donné une certaine satisfaction depuis 10 ans, surtout sans connaître le diagnostic d'un spécialiste.

Voici le symptôme essentiel : dès qu'il est alimenté, le volt-mètre de contrôle indique une tension maximum en utilisation sur la position 20 V - 80 A.

Un collègue pourrait-il me communiquer les plans de cet appareil ?

Si vous avez été confronté à ce problème, et si vous l'avez résolu, pouvez-vous nous conseiller ?

G. DEVILLARD,

Collège Vautrin, 88100 Saint-Dié.

---

## **Bulletin des concours 82**

---

Le Bulletin des Concours 1982 comprenant les énoncés et corrigés des problèmes du Concours général, des épreuves C des trois Agrégations, du C.A.P.E.S., est paru.

Vous pouvez le commander au Secrétariat de l'Union des Physiciens ; Prix : 40 F.

---